


F2 SITUATIONSPLAN 1:200

01

© Galgestolpe med bånd



FILSTI	Fil-sti	MALFORHOLD	1 : 200
Situationsplan		KOORDINATSYSTEM	S34 Jyll
Vesterlundvej 105, Virklund, 8600 Silkeborg. Matr.nr. 21bg Virklund By, Them.		KOTESYSTEM	DVR90
		PROJEKTNUMMER	2100322
UDFØRT	KONTROL	GODK.	DATE
KJE	KJE	KJE	29.01.2021
Indmåling af vejkanter, skråningskanter, tagudhæng, dæksel Skel fundet frem, kontroleret - Skel mod nord ikke genfundet Koter målt til eksisterende terræn		TEGNING	UDGAVE
		2100322 - 002	1
Landinspektørfirmaet LE34 Aarhus Katrinebjergvej 91, 8200 Aarhus N. Tlf. 86 15 90 11 aarhus@le34.dk			
LE34 København LE34 Frederiksund LE34 Hillerød LE34 Odense LE34 Hadsten LE34 Randers LE34 Aalborg	Energivej 34 Korsvej 8 Højbjergsgade 50 Hedehøjvej 21J Agade 97, 1. sal Kavalervej 5 Strandvejen 18	2750 Ballerup 3500 Frederiksund 3400 Hillerød 5200 Odense S 8270 Hadsten 8600 Randers NØ 8600 Aalborg	Tlf. 77 33 22 22 Tlf. 77 33 22 88 Tlf. 48 28 48 88 Tlf. 77 33 22 44 Tlf. 86 98 19 99 Tlf. 86 42 22 44 Tlf. 77 33 22 11

Rev: Dato: Revisionen omfatter: Udført af:

S O M M E R C A S A 1 0 5

Beliggende : Vesterlundvej 105, Virklund - Silkeborg Dato : 12.02.2021

Bygherre : Rikke Monrad & Jens Lindberg
Herning 30 21 30 10

Tegning : SITUATIONSPLAN Tegn. nr. 01

Sags nr. : Fase : Hovedprojekt
Mål : 1:200 Udført af : REHS

R E I H S
A R K I T E K T E R

Udgårdsvej 33
8600 Silkeborg
29 12 12 18
www.rehsarkitekter.dk